

Unitat emissora:	Polideportivo S'Estel
Codi orgànic:	
R/N:	
R/V:	

Unitat destinatària:	Àrea de Mantenimiento y Obras
Codi orgànic:	
Destinatari/tana:	

Assumpte:	Informe valoración con propuesta de adjudicación para la sustitución de gresite en estanque situado en patio interior del polideportivo S'Estel
-----------	---

Antecedentes,

Una vez finalizado el término establecido para la presentación de ofertas para la contratación mediante contrato menor para la sustitución del gresite existente del estanque situado en patio interior adjunto al polideportivo S'Estel las empresas que han optado a la licitación han sido:

- NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.
- RIEMAR PROJECTES I INSTALACIONS. S.L.

Las empresas han presentado la siguiente documentación:

- Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos de capacidad para suscribir contratos
- Presupuesto del servicio a realizar
- Certificado de situación en el censo de actividades económicas del IAE
- Relación de proyectos, servicios y/o trabajos similares realizados en los últimos 3 años

En su oferta las empresas presupuestan la sustitución de gresite existente en patio interior adjunto a polideportivo S'Estel en la cantidad siguiente:

- NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS, S.L. 6.439,74 Euros
- RIEMAR PROJECTES I INSTALACIONS. S.L. 6.911,82 Euros

Consideraciones técnicas

1. Según los criterios de selección de las ofertas, en su apartado "Criterios de adjudicación cuantificables mediante formulas":

RIEMAR PROJECTES I INSTALACIONS. S.L.
 $10 * (7.100€ - 6.911,82 €) / (7.100€ - 6.439,74 €) = 2,85$
 NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.
 $10 * (7.100€ - 6.439,74 €) / (7.100€ - 6.439,74 €) = 10$

MANTENIMENT I OBRES
 Registre Intern
 Entrada núm. 119
 Doc.: núm. 2017-9542
 Data: 08 NOV. 2017


Conclusión,

Una vez estudiadas la ofertas presentadas, se emite el siguiente informe de evaluación:

El resultado final de las valoraciones, como se puede observar en la siguiente tabla adjunta es:

EMPRESA	PUNTUACION
RIEMAR PROJECTES I INSTALACIONS. S.L.	2,85
NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS, S.L.	10

Se propone la contratación de la empresa, NYQUIST ENGINYERIA I SERVEIS, S.L. para las obras de reforma del estanque situado en el patio interior del polideportivo S'Estel.



Luis Adeler Regalado
Director
Piscina y pabellón Toni Servera
Piscina Marga Crespi
Polideportivo S'Estel

Palma, 8 de Noviembre del 2017

Unitat emissora:	Poliesportiu S'Estel	Unitat destinatària:	Gerència
Codi orgànic:		Codi orgànic:	
R/N:		Destinatari/tària:	
R/Y:			

Assumpte:	Informe d'adequació de l'estany del pati interior de S'Estel.
-----------	---

El poliesportiu S'Estel disposa, en un lateral de l'edifici, d'un pati interior que consider comunitari, ja que està envoltat de pisos i oficines pròpies de l'Ajuntament de Palma.

En aquest mateix pati hi ha un estany o safareig, el manteniment del qual depèn de la nostra instal·lació i que, després de quinze anys des de la inauguració del poliesportiu, es troba molt deteriorat, amb gran part del gressite alçat, fuites d'aigua detectades en el seu moment dins l'interior de la nostra sala de màquines, cruïes, etc. (en figura, adjunta, la documentació fotogràfica).

És per això que es fa necessari reparar o restaurar aquest estany, limitant-ho a l'àmbit de les tasques de picapedrer i amb la finalitat d'evitar la imatge existent de deterioració.

Palma, 11 d'octubre de 2017

Luis Adeler

Director del poliesportiu Antoni Servera,
la piscina Marga Crespí
i el poliesportiu S'Estel

He rebut l'original
Palma a 13 de octubre 2017